

网上公开安全评价报告信息公开表

存档编号	LK2023AX0504		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司兴园路加油站		
评价类型	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 重大危险源评估		
项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业		
项目简介	<p>兴园路加油站位于阜新市高新区锦山路与兴园路西南侧地块，法定代表人为杨柏秋。兴园路加油站占地面积为 3676.98m²，设有汽油储罐 2 座（30m³）、柴油储罐 2 座（30m³）。主要设施及建构筑物包括：30m³储罐 4 座、站房 1 座（二层）、罩棚 1 座，税控燃油加油机 5 台（潜泵式 1 台四枪，4 台双枪）、工艺管道和动力照明系统及围墙等。此外，站内设有平衡式卸油油气回收及真空辅助式加油油气回收系统、液位仪、在线检漏系统。该企业自 2021 年 03 月 23 日取证以来，周边环境、总平面布置均没有发生变化，加油设施保持了完整性。兴园路加油站未获得成品油零售经营批准证书，该站现为停业状态。若该站开展经营活动，应先取得成品油零售经营批准证书。</p> <p>2 座 30m³ 车用乙醇汽油罐，2 座 30m³ 车用乙醇汽油罐根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（以下称《规范》）第 3.0.9 条关于加油站等级的划分的规定，其油罐总容积为 90m³（柴油折半计入），属三级加油站。</p>		
安全评价项目组长	吴敌		
项目技术负责人	姓名	专业	
	刘鑫	化工工艺	
项目过程控制负责人	苏鑫		
评价报告编制人	杜正懋		
评价报告审核人	吴玉坤		
参与评价的安全评价师	姓名	专业能力	安全评价人员资格证书编号
	吴敌	电气	S011021000110202000528
	肖力嘉	化工机械	1200000000300243
	肖凯	自动化	1500000000200849
	杜正懋	化工工艺	S011021000110192000793
	于鸿雁	安全	S011021000110191000333

参与评价的注册安全工程师	刘鑫、于鸿雁
现场勘查人员	吴敌、杜正懋
现场勘查时间	2024.1.16
现场勘查主要任务	考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等) 及防火间距
<p><u>现场勘查照片</u></p>	 <p>2024-01-16 11:12:48</p>  <p>2024-01-16 11:21:45</p>
评价报告提交时间	2024.5.27

